

緊急集会

外環トンネル上陥没でも

田園調布・上池台・石川台・東玉川 リニアは大丈夫か

外環道 調布市つつじが丘現場



10月18日（日）、東京都調布市の住宅地と道路部分で陥没事故が発生しました。ちょうどその下は、NEXCO 東日本がシールドマシンで掘り抜いている外郭環状道路の大深度地下部分にあたります。現在、穴は、応急的に埋め戻されていますが、事故発生当時は、一時的に周辺住民が避難する事態となりました。

● リニアも同じシールドマシンによる大深度地下トンネル工事が予定されています

● 田園調布～上池台は、地形も調布の事故現場周辺と似ています（国分寺崖線・河川）

わたしたち住民の会では、事故後速やかに、国土交通大臣に「住民の合意が得られるまで工事を行わないこと」よう要望書を提出しました。現在、住民訴訟の準備も進めています。

惨事をくりかえさず、生命と安全を守るため、リニア地下トンネル工事についてみなさまのご意見を伺いたいと思います。

日時: **11月21日(土) 14時～16時**

場所: **嶺町集会室** (大田区田園調布本町 7-1)

共催: リニアから住環境を守る田園調布住民の会
洗足池をリニアから守る会
リニア・市民ネットワーク東京


お問い合わせ: 電話 090-3095-1210 (リニアから住環境を守る田園調布住民の会 三木)
メール dhsmf372@ybb.ne.jp (リニア・市民ネットワーク東京 奈須)

【リニア新幹線大田区・品川区住宅位置図】


上池台2丁目




上池台2丁目～石川町2丁目



石川町2丁目～東玉川1丁目




東玉川1丁目・2丁目～田園調布2丁目



田園調布2・3・4・5丁目



外環道トンネル 上に 空洞



外環道現地視察報告 (10月29日、11月8日)

10月29日、私たち数名で、外環道の現地に視察に行きました。陥没した穴は、陥没当日ふさがれてしまっていたため、見ることはできませんでしたが、道路や住宅のそこそこには、亀裂や段差がみられました。トンネル直上に住む方の「影響がないと始まったのに、、、ここで止まってほしい」という言葉が重く響きました。その後、地下空洞も見つかっています。(右上図)

外環道の方たちは、様々な疑問を国交省に投げかけてきたにも関わらず、無視して進んだ結果、この事故になっています。リニア工事も例外ではなく、外環道・リニアの住民が、ともに協力して安全を守らなければならぬと強く感じました。